

냉방 에러코드 별 점검표

에러코드	내용	점검내용	점검업체
E0	MC200F와 DT300F 사이의 통신불량	MC200F와 DT300F 사이의 PLC통신 점검 MC200F와 DT300F 방번호 설정 점검 MC200F와 SW2 로터리 스위치 점검	레지디오
E1	MC200F와 FCU장치 사이의 485 통신불량	MC200F와 FCU장치의 485라인 점검	레지디오, 신우공조
E4	FCU장치의 온도센서 에러	온도센서 점검	신우공조
E5	FCU장치의 팬 에러	팬 점검	신우공조
E6	FCU장치의 드레인 에러	드레인 점검	신우공조
E9	FCU장치의 기타 에러	기타사항 점검	신우공조
20h	FCU장치의 팬 에러	팬점검	신우공조
40h	FCU장치의 드레인 에러	드레인점검	신우공조
Err 00	MC200F와 DT300F 사이의 PLC통신 점검	MC200F와 DT300F간의 연결상태 MC200F 방번호 설정 DT300F 방번호설정 확인	하니웰
Err 05	MC200F와 FCU간의 485통신 에러		레지디오, LG
Err 01	LG FCU의 실내공기 온도센서 에러		LG
Err 02	LG FCU의 배관입구 온도센서 에러		LG
Err 03	LG FCU의 유선리모컨 통신에러		LG
Err 04	LG FCU의 드레인 펌프불량		LG
Err 05	MC200F와 FCU장치 사이의 485 통신불량		LG
Err 06	LG FCU의 배관출구 온도센서 에러		LG
Err 09	LG FCU의 EEPROM 불량		LG
Err 10	LG FCU의 팬 Lock (동작불량)		LG
Err601	MC200F와 삼성FCU의 통신 단절	MC200F와 삼성FCU의 통신연결상태 확인	레지디오, LG
Err604	MC200F와 삼성FCU의 연결 실패	MC200F와 삼성FCU의 통신연결상태 확인	LG
Err602	DT300F와 삼성FCU의 주소 불일치		LG
Err603	삼성FCU의 주소 중복		LG
그외	LG FCU의 드레인 펌프불량		LG
ER	온도조절기와 제어기		전체가 ER뜨면 레지디오 거실만 ER뜨면 FCU
F0	통신불량		FCU
FE	제어기와 조절기 통신불량		레지디오
FF	제어기와 냉방장비 통신불량		AP, 신우, 레지디오
E601	485통신불량		삼성, 레지디오
E602	485통신정상. 조절기의 에어컨 주소와 실내기의 에어컨 주소 불일치		삼성, 레지디오
E604	485통신 정상. 검색된 실내기 없음		삼성
E108	485통신정상. 조절기의 에어컨 주소가 중복 (어드레스 겹침)		삼성

신우공조 031-902-0030

AP냉방 031-942-1141